



## SITUACIÓN DE LOS PROBLEMAS DENUNCIADOS POR CEP EN LA COMISARÍA DE ACTUR-REY FERNANDO

Desde 2017 la Delegada de Prevención de Riesgos Laborales de CEP de Aragón lleva solicitando al Comité de Seguridad y Salud la necesidad urgente de **que se subsane la mala ventilación y climatización, así como la instalación de un cuadro eléctrico de iluminación adecuado en el Área de Detención (calabozos) de la Comisaria de Actur-Rey Fernando.**

Los policías que prestan servicio en estas instalaciones llevaban soportando un **ambiente irrespirable** debido, entre otros factores, a una ventilación inadecuada que no permitía renovar el aire de manera natural, lo que a su vez generaba unos **problemas térmicos** con temperaturas extremas. Os podemos comunicar que el Área de Detención y Custodia **ya tiene sistemas de detección de humos y otro de ventilación forzada de extracción individual**, en cada una de las celdas, que garantiza unas condiciones de salubridad e higiene adecuadas cuando el aire de la misma no se podía renovar de manera natural. Hemos conseguido **que el baño de menores cuente con un 'ojo de buey'**, que se proceda al  **acondicionamiento de los precalabozos y, por supuesto, que haya una mayor seguridad para policías y detenidos** con la instalación del cuadro eléctrico de luces. Además, también nos gustaría transmitir que se han llevado a cabo las mejoras necesarias en el baño del vestuario masculino de estas dependencias. **Seguimos luchando** por mejorar las condiciones de trabajo en esta Comisaría.

