



LA AVERÍA EN EL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE DE DOS BLOQUES DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA DGP



En una reunión mantenida hoy con la División de Formación y Perfeccionamiento nos han informado que la avería en el suministro de agua caliente en dos bloques de la Escuela Nacional de Policía está ya en vías de resolverse, gracias al impulso dado por el Director del centro. Así, nos indican que hay unos grandes quemadores que calientan el agua, que se distribuye mediante tuberías subterráneas. Al llegar a cada bloque, hay un motor que da presión al agua para que llegue a los puntos de salida. Pues bien, hay dos bloques con esos motores rotos y se están fabricando nuevos porque tienen 30 años y ya no se comercializan. La DFP señala que el plazo para tenerlos será de un mes, aproximadamente. En próximos años se cambiarán las demás bombas.